

AI 智慧管理





預 防

電氣火災

只要學會紅外線熱影像儀器使用操作，將拍攝照片上傳雲端智能辨識平台，即可產出風險報告，提供改善建議。

操作流程3步驟



簡易訓練
現場拍攝照片

上傳照片至
雲端智能辨識

自動產出
改善建議報告

聯絡窗口：楊憲仁總工程師

電話：02-2706-9896 #55

傳真：02-2706-9890

聯絡信箱：hjyang@mail.isha.org.tw

地址：台北市大安區新生南路一段143-1號3樓

輔導申請表
個資同意書



輔導宣傳
影片



工業安全
網站




電氣 火災預防

改善案 例




BEFORE



問題點
承軸異常

供電中但軸承未轉動且高溫110°C，代表已故障，應立即改善。

AFTER



更換新風扇後，溫度已降至正常範圍。



依消防署事故資料顯示電線火災約佔70%，大多數工廠(尤其老舊工廠)，經檢測後易有異常高溫點，利用AI檢測採預知保養輔導之策略，可有效預防事故發生。